

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)		
Фактический адрес	5-я ул. Ямского Поля, 24, Москва		
Юридический адрес	5-я ул. Ямского Поля, 24, Москва		
Округ, район	САО		
Телефон/ E-mail	8 -495-612-71-21/ info@gutsei.ru		
Вид деятельности	Учреждение образования		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Министерство культуры России		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта	г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 24, административное здание, 3-х этажное здание, но оказание услуг проводится на первых двух. (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)		
Количество и назначение входов	1 парадный вход		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			15—200 чел
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			частичная
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			отсутствует
Возможность дистанционного обслуживания			отсутствует

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Отсутствует	отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Входная группа	частичная	частичная	частичная	Полная
Пути движения	Частично (1-й этаж)	частичная	частичная	Полная
Зона оказания услуги	Частично (1-й этаж)	частичная	частичная	Полная
Санитарно-бытовые помещения	частичная	частичная	частичная	Полная

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступен 1-й этаж	Частичная	Частичная	Полная
Доступность услуги	Частично доступен 1-й этаж	Частичная	Частичная	Полная
Доступность итоговая	частично доступен			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Своей территории нет
Вход (входы) в здание	установить второй поручень на пандусе при входе в училище
Путь (пути) движения внутри здания	Сгладить пороги при входе в здание и входе в санитарные комнаты
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Ввиду конструкции здания адаптация манежа не представляется возможной
Санитарно-гигиенические помещения	Установить поручни и кнопку экстренного вызова
Все зоны и участки объекта в целом	Контрастно выделить перепады высот

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации до 2028 года.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации: Полная доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «18» марта 2025г.,

Дата составления паспорта «27» марта 2025г.

Руководитель организации
Директор

Е.В. Шевченко



Представитель общественной
организации инвалидов

М.П.



Лобанов К.В.